

**carspector**Auto gecheckt,
sicher gekauft.

Fahrzeugdokumente

Genehmigungen	-
Fahrzeugschein	●
Fahrzeugbrief	●
Bordbuch	●
HU/AU Bericht	●
Serviceheft	●

Serviceheft gepflegt?	Teilweise bis 2021, danach vereinzelte Rechnungen
-----------------------	---

Sonstige Auffälligkeiten	-
-----------------------------	---

Fahrzeugbereifung

Bereifung (montiert)

Reifen	Hersteller	S/W	Größe	Profil in mm
VL	Imperial	Winter	255 / 50 R 20	● 7
VR	Imperial	Winter	255 / 50 R 20	● 7
HL	Imperial	Winter	255 / 50 R 20	● 7
HR	Imperial	Winter	255 / 50 R 20	● 7
Ersatzrad	Pirelli	Sommer	255 / 55 R 19	● 6

Zusatzbereifung (falls vorhanden)

Reifen	Hersteller	S/W	Größe	Profil in mm
VL				
VR				
HL				
HR				

Sonstige Auffälligkeiten	-
--------------------------	---

**carspector**Auto gecheckt,
sicher gekauft.

Zustand von Lack und Karosserie

Lackzustand

Bauteil	Lackschichtdicke in µm	Nachlackiert?	Zustand
Motorhaube	● 138 - 198	Ja	● Steinschlag, Lackabplatzer
Kotflügel VR	90 - 122	Nein	●
Kotflügel VL	109 - 129	Nein	
Tür VL	● 122 - 180	Ja	
Tür HL	● 122 - 197	Ja	● Kratzer
Tür VR	114 - 132	Nein	
Tür HR	82 - 119	Nein	
Seitenwand HL	● 119 - 214	Ja	
Seitenwand HR	90 - 140	Nein	
Dach	86 - 153	Nein	
Heckklappe	● 123 - 201	Ja	

Sonstige Auffälligkeiten	● Gebrauchsspuren vorhanden
--------------------------	-----------------------------

Fahrzeugzustand Karosserie

Stoßstange vorne	● Steinschlag
Stoßstange hinten	●
Grill	●
Schweller links	●
Schweller rechts	●
Spaltmaße	●



carspector

Auto gecheckt,
sicher gekauft.

Fahrzeugbeleuchtung

Scheinwerfer	●
Rücklichter	●
Bremslicht	●
Rückfahrlicht	●
Blinker	●
Warnblinkanlage	●
Nebelscheinwerfer	●
Abblendlicht	●
Innenraumbeleuchtung	●
Tagfahrlicht	●
Sonstige Auffälligkeiten	-

**carspector**Auto gecheckt,
sicher gekauft.

Zustand von Bauteilen und Anbauteilen

Fahrzeugzustand Außen

Frontscheibe	● Steinschlag
Fensterverglasung	●
Scheibenwischer	●
Felgen	● Neu lackiert
Dichtungen	●
Zentralverriegelung	●
Anbauteile	●
Außenspiegel	● Leichte Kratzer

Fahrzeugzustand Bauteile (Teilweise Sichtprüfung)

Radaufhängung	● Luftfahrwerk Einbau/ Wechsel 2023
Stoßdämpfer	●
Federn	●
Bremsscheiben & Beläge	●
Auspuffanlage	●
Motor Öldichtheit	●
Getriebe Öldichtheit	●
Differential Öldichtheit	●
Unterboden Zustand generell	●
Sonstige Auffälligkeiten	Bauteile im alterstypischen Zustand, Abnutzungsspuren vorhanden